



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"КРЕМЕНЕВСКАЯ ШКОЛА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
287031, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ВОЛОДАРСКИЙ,
С. КРЕМЕНЕВКА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 46, ИНН 9305006719, ОГРН 1229300131323
Тел. +7 (949) 714-22-69, e-mail: kremenevka74@mail.ru

от 09.10.2024 № 129

на № _____ от _____

И.о. прокурора
Володарского района
Донецкой Народной Республики
младшему советнику юстиции
Б.О. Харинову

Исполнение «Представления об устранении нарушений законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности» Прокуратуры Володарского района от 12.09.2024 № 08-02-2024/1125

Рассмотрев «Представление об устранении нарушений законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности» Прокуратуры Володарского района от 12.09.2024 № 08-02-2024/1125 ГБОУ «Кременевская школа Володарского М.О.» информирует об устранении замечаний с приложением копий документов, соответствующих принятым мерам. 17 сентября 2024 года администрацией ГБОУ «Кременевская школа Володарского м. о.» было рассмотрено указанное Представление в присутствии представителя прокуратуры Т.Е. Полторацкой, в ходе которого были определены причины нарушений с указанием ответственных и сроков устранения. По состоянию на 09 октября 2024 г. замечания устранены согласно следующих пунктов:

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

- 1) Покрытия проездов, ступеней, подходов и дорожек на территории школы не имеют значительных повреждений (фото прилагаются). К аварийным ступеням на подходе в школу были перекрыты подходы. Доступ к ним запрещен (фото прилагается). Для ремонта ступеней необходимы стройматериалы. Устраним при наличии финансирования.
- 2) На некоторых окнах отсутствуют москитные сетки. На них не были заложены средства. Устраним при наличии финансирования.

- 3) Стены в санузле имеют повреждения, которые можно устранить, поклеив кафель. Для ремонта стен необходим клей Церезит. Недостаток устраним при наличии финансирования.
- 4) Стены во всех учебных классах имеют отделку, допускающую влажную уборку на высоте от 70 см до 200 см. Стены коридоров 1 и 2 корпусов, столовой, спортивного зала окрашены с условием применения моющих и дезинфицирующих средств (фото прилагается).
- 5) Учебные кабинеты 1-4 классов будут обеспечены холодным и горячим водоснабжением после финансирования. Устраним при наличии финансирования.
- 6) Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ (фото прилагаются).
- 7) В соответствии с требованиями п.2.7.1 СП. 2.4.3648-20 здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями. Приборы отопления не оборудованы специальными защитными экранами. Устраним при наличии финансирования. Вентиляция и кондиционирование воздуха (проветривание помещений) в зданиях и сооружениях соответствует законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.
- 8) Складские помещения для хранения пищевых продуктов будут оборудованы приборами для измерения относительной влажности после дополнительного финансирования. Приборы для измерения температуры находятся во всех классных кабинетах, в столовой, в горячем и холодном цехах, складских помещениях, холодильниках и морозильных камерах (фото прилагается).
- 9) В мясном цеху пищеблока санитарно-техническое оборудование (раковина для мытья рук) находится в исправном состоянии (фото прилагается).

Пожарная безопасность

- 1) Администрация ГБОУ «Кременевская школа Володарского М.О.», проанализировав фактическую потребность бюджетных ассигнований, направило на имя начальника отдела образования Володарского м.о. Аджавенко Т.Б. письмо о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на установку автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре (письма прилагаются).
- 2) На путях эвакуации большого корпуса, столовой, спортзала в наличии аварийное (эвакуационное) освещение (фото прилагается).
- 3) На стене главного корпуса по направлению движения к пожарному установлен указатель (фото прилагается).
- 4) Подвальные помещения, помещение архива полностью очищены от оборудования, мебели и других предметов (фото прилагается), на путях эвакуации (переход в столовую, на запасном эвакуационном выходе из

обеденного зала, на выходе с трибун в спортзале, второй выход из спортзала) отсутствует продукция, оборудование, мебель и другие предметы (фото прилагается).

- 5) Все огнетушители прошли техническое обслуживание, находятся в исправном состоянии, техническая документация (акты) в наличии (ксерокопии прилагаются), сделаны записи в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (фото прилагается).
- 6) Вентиляционные воздуховоды очищены от горючих отходов и отложений с составлением записи в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (копии приказа и акта прилагаются). В соответствии с технологическим регламентом обеспечено выполнение работ по очистке аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Акт периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов прилагается, фото записи в Журнале прилагается).
- 7) ООО «Бастион» в 2023 г. оказал услуги по разработке проектной документации «Огнезащитная обработка деревянных конструкций» (Шифр проекта: 11/23-ОО-ДК). При наличии финансирования будет произведена обработка деревянных конструкций.
- 8) Установление устройства защиты от прямых попаданий молний и ее вторичных проявлений будет произведена при наличии финансирования.
- 9) Наружный противопожарный водоем исправен, свое и временно обслуживается работником по комплексному обслуживанию зданий с составлением акта (ксерокопия прилагается).
- 10) Приказом № 88 от 23.09.2024 вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания завхозу Баенко А.И. и работнику по комплексному обслуживанию зданий и сооружений Марчуку А.В.

Директор



М.Ю. Ермакова